

# AM5 系列 微机保护测控装置

操作说明书 V2.0

# 申 明

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。 订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

ı

# 目 录

第1章 装置介绍	1
1 概述	1
2 特点	1
3 装置功能对照表	2
4 装置型号命名及选型	3
第2章 技术参数	4
1 额定参数	4
1.1 工作电源	4
1.2 输入激励电压	4
1.3 输入激励电流(保护电流)	4
1.4 输入激励电流(测量电流)	4
1.5 频率	4
1.6 开关量输入	4
1.7 开关量输出	4
2 主要技术性能	5
3 正常工作环境条件	5
4 绝缘性能	5
5 电磁兼容性能	5
第 3 章 装置操作说明	6
1 前面板说明	6
2 按键说明	6
3 菜单说明	
3.1 快速导航	7
3. 2 配置	8
3.3 定值	9
3.4 调试	10
3.5 记录	
3. 6 通讯	10
3.7 控制	
3.8 时间	
3.9 信息	
第 4 章 装置外形尺寸及安装方法	
1 外形及开孔尺寸	
2 安装方法	
第 5 章 装置背部端子图及接线方法	
1 电气接线图	
2 接线方法	
第 6 章 维护及其他问题处理	
附录 A 装置出厂默认定值表	
附录 B 装置事件记录清单	
附录 C AMS-FT 防跳模块	50

#### 第1章 装置介绍

#### 1 概述

AM5 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于 35kV 及以下电压等级的用户终端变电站,可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。

装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法, 抗干扰性能强, 可靠性高, 保护实现方式灵活, 通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路, 16 路开关量采集和 10 路继电器输出, 能与 Acrel-2000Z 电力监控软件配合, 可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。

#### 2 特点

#### ▶ 成熟完善的保护功能

装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 35kV 及以下电压等级 变配电站保护测控功能,适用于线路、母联、配电变压器、高压电动机、高压电容器等设备 的保护和自动控制功能。

#### ▶ 高性能硬软件平台

装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计,配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM 和 Flash,使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。

#### ▶ 人性化

装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂:

灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;

配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。

#### ▶ 丰富的接口资源

8 路交流电流通道、4 路交流电压通道;

16 路开关量输入通道(交直流两用)、10 路开关量输出通道;

2个 RS485 通讯接口、1个 RS232 维护口、1个 IRIG-B 对时口。

#### ▶ 灵活方便的接线方式

装置的交流电压输入端口可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种 PT 接线方式。保护电流和测量电流通道可分别接三相电流;另外两个交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。

#### ▶ 透明化

实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;

记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。

### ▶ 强大的图形可编程

采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如果装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实现方式简单灵活。

#### ▶ 高可靠性设计

通过 5 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。

# ▶ 开放性

装置内置两种通讯规约: Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 , 两种方式可以通过选择组合,支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥测、遥信、遥控跳合闸。


# 3 装置功能对照表

功能					型号			
	-7J FE		AM5-C	AM5-M	AM5-T	AM5-B	AM5-U1	AM5-DB
	电流采集	8	8	8	8	6	0	6
硬件	电压采集	4	4	4	4	6	4	6
资源	开关量采集	16	16	16	16	16	16	16
	继电器输出	10	10	10	10	10	10	10
	三段过流保护	√			√			
	三段过流带方向闭锁	√						
	两段过流保护		√	√		√		√
	零序过流保护	√	√	√	√			
	反时限过流保护	√	√	√	√	√		
	过负荷保护	√		√	√			
	控制回路断线告警	√	√	√	√	√		√
	低电压保护			√			√告警	
	失压保护	√						
	PT 断线告警	√	√	√	√	√	√	√
	三相一次重合闸	√						
	低频减载	√						
	高频保护	√						
	后加速过流	√				√		√
保护	过电压保护	√	√	√			√告警	√告警
功能	堵转保护			√				
切肥	欠电压保护		√					
	不平衡电压保护		√	√				
	不平衡电流保护		√	√				
	错相保护			√				
	零序过压保护	√	√	√			√告警	
	非电量保护	√	√	√	√			
	启动时间过长			√				
	逆功率保护	√						
	热过载保护			√				
	负序过流(两段/反时限)			√				
	进线备投/母联备投					√		√
	母线充电保护					√		
	FC 闭锁	√	√	√	√			
	二次谐波闭锁	√	√	√	√			
	间歇接地保护	√	√					

	检修状态闭锁	√	√	√	√	√	√	√
通讯	ModBus-RTU	√	<b>√</b>	√	√	√	√	√
规约	IEC60870-5-103	√	√	√	√	√	√	√
辅助	故障录波	√	√	√	√	√		√
功能	IRIG-B 对时	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	√	√	√

注: √表示具备此功能, 空白表示无此功能。

#### 4 装置型号命名及选型



注: 1) 当装置辅助电源选择 DC48V 时, 防跳盒不可配, 断路器须自带防跳功能。

2)通讯协议可选 ModBus-RTU 或 IEC60870-5-103,出厂默认配置为 ModBus-RTU。

#### 第2章 技术参数

#### 1 额定参数

#### 1.1 工作电源

额定电压: AC220V/DC220V, 或 AC110V/DC110V, 或 DC48V

范 围: 额定电压× (1±20%)

功 耗: ≤10W (直流)

#### 1.2 输入激励电压

额 定 值: AC 100V 或 100/√3 V

测量范围: 1~120V 准确度: ±0.5%

功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力: 1.2倍额定电压,连续工作; 2倍热过载,允许 10s。

#### 1.3 输入激励电流(保护电流)

额 定 值: AC 5A 或 1A 测量范围: 0.04In~15In

功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力:2倍额定电流,连续工作;40倍额定电流,允许 1s。

#### 1.4 输入激励电流(测量电流)

额 定 值: AC 5A 或 1A 测量范围: 0.04In~1.2In

功率损耗:每相功率损耗不大于 0.5VA 过载能力: 1.5倍额定电流,连续工作; 4倍额定电流,允许 1s。

#### 1.5 频率

额定频率: 50Hz 或 60Hz 频率范围: 45~55Hz 或 60Hz

准确度: ±0.1Hz

# 1.6 开关量输入

额定电压: AC/DC220V, 或 AC/DC110V, DC48V

电压范围: 额定电压× (1±20%)

功率消耗:每通道功率消耗≤1W(DC220V)

#### 1.7 开关量输出

机械寿命: ≥10000 次

接通容量: ≥1000W, L/R = 40ms

导通电流:连续≥5A,短时(200ms)≥30A

断开容量: ≥30W, L/R = 40ms

#### 2 主要技术性能

电压元件:整定值容许误差应不大于±3%;过压返回系数 0.95,欠压返回系数 1.05;电流元件:整定值容许误差应不大于±3%;过流返回系数 0.95,欠流返回系数 1.05;

频率元件:整定值容许误差应不大于±0.02 Hz;

比较元件: 返回系数为 0.95;

反时限元件: 反时限动作时间误差为±5%或±40ms; 返回系数: 0.95;

时间元件:延时时间 2s 内误差≤40ms;延时时间大于 2s,误差≤(1%)整定值±40ms。

#### 3 正常工作环境条件

环境温度: -10℃~+55℃;

装置的贮存、运输允许的环境温度为-25℃~+70℃;

相对湿度: 5%~95%(产品内部不凝露,不结冰);

海拔高度: ≤2500m。

#### 4 绝缘性能

绝缘电阻: >100MΩ, 500Vdc

介质强度: 回路和地之间,独立回路之间: 工频耐压 2kV

冲击电压: ±5kV(1.2/50μs, 0.5J)

#### 5 电磁兼容性能

	试 验 项 目	要    求	
1	辐射发射限值检验	满足 GB/T 14598.26-2015 规定	
2	传导发射限值检验	满足 GB/T 14598.26-2015 规定	
3	射频电磁场辐射抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级 10V/m	
4	静电放电抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级为 Ⅳ 级	
5	射频场感应传导骚扰抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级骚扰电平 10V	
6	电快速瞬变脉冲群抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级为 A 级	
7	慢速阻尼振荡波抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,共模 2.5kV,差模 1kV	
8	浪涌抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级为 Ⅳ 级	
9	交流和直流电压暂降中断	满足 GB/T 14598.26-2015 规定	
	影响试验	1两足 Gb/ 1 14338.20-2013 /%足	
10	工频磁场抗扰度	满足 GB/T 14598.26-2015 规定,严酷等级为 Ⅳ 级	

#### 第3章 装置操作说明

#### 1 前面板说明

装置的人机交互主要在面板上进行,包括四个部分:液晶显示、LED 灯指示、按键和 RS232 (DB9) 维护口。

液晶显示屏采用 256\*160 点阵,可以显示测量电流、电压、功率等电参量实时值,遥信量,事件记录,装置参数,定值参数,时间,装置版本号信息等。

LED 灯用来指示装置的运行状态、保护动作等信息,具体指示内容可根据用户需要进行任意配置,图 3.1 中为出厂默认配置。



图 3.1 AM5 前面板

#### 2 按键说明

按键包括上、下、左、右、确认键、返回键及功能键,实现人机交互功能。


表 3. 1 AM5 按键功能说明

按键	主要功能	按键	主要功能
MENU	主菜单		向上移动选项或数字增大

GOF)	确认 事件记录查看	(F)	向右移动选项或页面后翻 保留
Esc	返回		向左移动选项或页面前翻
Rst	复归	•	向下移动选项或数字减小

#### 3 菜单说明

装置上电即进入主界面,主界面分三个界面显示:运行界面、遥测量界面、遥信量界面,如图 3.2~3.4 所示。各个界面之间可以通过左右键来切换显示。



遥测	当前值	单位
Ιa	0.000	A
Ib	0.000	A
Ιc	0.000	A
I01	0.000	A
I02	0.000	A
ΙA	0.000	A
IB	0.000	A
IC	0.000	A
UAB	0.000	A
UBC	0.000	A
UCA	0.000	V
U0	0.000	V

遥信	状态
合位	分
分位	分
运行位置	分
试验位置	分
接地刀闸	分
远方指示	分
弹簧未储能	分
轻瓦斯	分
重瓦斯	分
压力释放	分
高温	分
超温	分

图 3.2 运行界面

图 3.3 遥测量界面

图 3.4 遥信量界面

注: 遥信量界面中, 当装置处于远方状态时, 开入量"远方/就地"显示"合", 当装置处于就地状态时, 开入量"远方/就地"显示"分"。

#### 3.1 快速导航

装置菜单为多级菜单,在任一幅主界面里按"主菜单"键或者"确认"键即进入主菜单,主菜单分为8个子菜单,如图3.5,由子菜单名称、图标构成。选定任一子菜单后按"确认"键进入菜单,按"返回"键返回上级菜单。图3.6为装置的快速导航示意图,可以依据该图迅速查找相关参数。



图 3.5 主菜单




图 3.6 快速导航示意图

### 3.2 配置

"配置"菜单可以设置液晶背光时间,如图 3.7,修改完成后,按"确认"键退出修改,再按"返回"键返回,装置会跳出数据保存界面,如图 3.8,按"确认"键保存修改并返回主菜单,按"返回"键不保存修改且返回主菜单。



图 3.7 液晶背光时间设置



图 3.8 数据保存提示

#### 3.3 定值

"定值"菜单里有定值显示、定值修改、定值切换三个子菜单,如图 3.9。

#### 3.3.1 定值显示

"定值显示"菜单中有选择定值区、运行定值区两个子菜单。选择定值区里有四组有效定值,分别为00、01、02、03四个区号,选择相应区号,如图3.10,按"确认"键进入定值显示。所有定值分页显示,按左右键可分页查看,如图3.11。运行定值区里显示装置当前运行的定值区。







图 3.9 定值菜单


图 3.10 设置选择定值区

图 3.11 定值显示

#### 3.3.2 定值修改

"定值修改"菜单有选择定值区、运行定值区两个子菜单,该菜单**初始密码为"0008"**。在选择定值区内设置需修改的定值区号,按"确认"键进入定值修改界面。这里分页显示所有定值信息,可通过上下左右键选择需修改的定值,先按"确认"键,再按上下键设置修改内容,如图 3.13。修改完成后,按"确认"键确定,再对下一个需修改的定值进行修改,待全部定值修改完成后,再按"返回"键退出,这时若数据有改动,则装置会弹出同图 3.8 所示的数据保存对话框,按"确认"键保存修改并返回定值管理菜单,按"返回"键不保存且返回定值管理菜单。

运行定值区只显示装置当前运行的定值区号,这里不做修改。



定值修改[00] (005)
CT变比 0010.000
PT变比 0100.000
电压接线方式 3PT
电流接线方式 3CT
一次电压显示 ■ 3CT

定值切换 切至定值区:0**□** 运行定值区:01

图 3.12 输入密码对话框

图 3.13 定值修改

图 3.14 定值切换

#### 3.3.3 定值切换

"定值切换"菜单有切至定值区、运行定值区两个子菜单,该菜单**初始密码为"0008"。** 切至定值区内有 00-03 四个有效定值区可供切换,设置好后,按"确认"键确定,再按"返回"键返回主菜单。运行定值区将显示当前运行的定值区号,如图 3.14。

#### 3.4 调试

"调试"菜单用于装置出厂前的测试,可对装置进行零漂调整、幅值调整、继电器输出、 指示灯输出测试。**该菜单功能使用时请与制造商联系。** 

#### 3.5 记录


"记录"菜单中可以查看事件记录、出错记录两类信息。

#### 3.5.1 事件记录

"事件记录"菜单可显示事件序号、事件总数、事件代码、事件发生时间、事件名称、动作类型(动作或返回)等信息。如果是保护动作引起的事件记录,还会记录事件发生时刻动作元件动作值和时间,如图 3.15 所示。装置可保存大于 200 条事件记录。

#### 3.5.2 出错记录

"出错记录"菜单可显示出错序号、出错总数、出错时间、出错名称、出错码等信息,如图 3.16 所示。装置可保存大于 200 条记录。



出错记录 [001/062] 2020-07-17 18:55:50 软件属性初始化 出错码: 0x00000003

图 3.15 事件记录画面

图 3.16 出错记录画面

#### 3.6 通讯

"通讯"菜单可设置通讯地址及波特率,如图 3.17。通讯参数可从下表选择参数进行设置。设置完成后先按"返回"键退出,再按"确认"键保存后再按"返回"键返回主菜单。

通讯	
装置地址	00000
COM1规约	IEC103
COM1波特率	9600
COM1数据位	8
COM1停止位	1
COM1校验方式	无校验
COM2规约	IEC103
COM2波特率	9600
COM2数据位	8
COM2停止位	1
COM2校验方式	无校验

图 3.17 通讯设置界面表 3.2 通讯参数设置

设置量	参数
装置地址	0~255
比特率	4800、9600、19200、57600、115200
数据位	8, 9
停止位	1, 1.5, 2
校验方式	无校验、偶校验、奇校验
规约选择	Modbus, IEC103

#### 3.7 控制

"控制"菜单用于装置出厂前的测试,可对装置进行遥控分闸、遥控合闸、及信号复归操作。

该菜单功能使用时请与制造商联系。

#### 3.8 时间

"时间"菜单用于修改时钟。如图 3.18,时间设置完成后按"确认"键即修改成功,再按"返回"键返回主菜单。

#### 3.9 信息

"信息"菜单可显示本装置基本信息包括装置名称、软件版本号、校验码、硬件配置生成时间、软件配置生成时间、保护逻辑图生成时间及逻辑图版本号等,如图 3.19 所示。




图 3.18 时间设置

接置信息


AM5-T
软件版本:3.06
校验码:0x1f37

硬件配置:
2020-05-19\_15:08:17
软件配置:
2020-05-19\_15:08:21
逻辑版本:V0050 2.17
2020-05-19\_15:08:43

图 3.19 装置信息

# 第4章 装置外形尺寸及安装方法

#### 1 外形及开孔尺寸




# 注: 1、方孔尺寸为 245.5\*158;

2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。

#### 2 安装方法

装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面上按开孔尺寸开孔,如图 4.1。再将装置按图 4.2 所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板的内部(上下各有一个支架),如图 4.3,旋转 4 个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,最后盖上 4 个翻盖即可。(翻盖上方有小缺口,拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。)



#### 第5章 装置背部端子图及接线方法

#### 1 电气接线图

装置电气接线图如图 5.1 所示,包括交流量接线、开入开出接线、通讯接线和辅助电源接线等。




图 5.1 装置电气接线图

#### 2 接线方法

端子 X1 为交流量接线端,其中 Ia、Ib、Ic 为保护相电流,IA、IB、IC 为测量相电流,I01、I02 为两路零序电流。UA、UB、UC 为三路电压,U0 为外接零序电压。交流回路一般都采用三相四线制接线,若采用三相三线制可按图 5.2 接线。

选择不同的接线方式,需修改装置"定值"菜单的"定值修改"子菜单里的"电压接线方式"设置: 2PT——三相三线制; 3PT——三相四线制。

X5 为标配的开入接线端子,共有 16 路输入,分为 4 组,每组有一公共端。第 1 组有 DI01 和 DI02,第 2 组有 DI03 和 DI04,第 3 组为 DI05-DI10,第 4 组为 DI11-DI16。所有开入允许接电压 AC/DC220V 或 AC/DC110V 或 DC48V,同组的开入必须有相同的极性。

X6 为标配的开出接线端子,共有 10 路电磁式继电器无极性接点。出厂时除了 D010 为常闭触点输出外,其他 9 路均为常开触点。

X2 为通信端子, 共有 2 路 RS485 通信端子和一路 IRIG-B 对时输入端子。X2.2、X2.3 为第 1 路通信端子, X2.7、X2.8 为第 2 路通信端子, 两路通讯均支持 IEC60870-5-103 和 Modbus-RTU 通讯规约且可任意配置。

X4 为辅助电源端子,交直流均可接入, X4.3 为辅助电源保护地,必须可靠连接大地。




图 5.2 2PT 2CT 接线方法

# 第6章 维护及其他问题处理

装置为免维护产品,只要安装运行环境满足要求,正常运行期间不需要日常及定期保养维护。但要留意因长期轻微震动引起的螺丝松动情况。

下表是在装置使用过程中可能会遇到的问题及相应处理建议。

问题	可能原因	处理建议
继电器不跳闸	该功能投退未投入	在定值表里投入相应保护投退
坐 电	条件闭锁	检查是否有闭锁条件满足
装置电压显示不正常	电压接线方式设置与实	根据实际电压接线方式进行定值相关
	际不符	设置
与装置背面的 RS485 口	接线极性接反	调换极性接线
无通讯	通讯参数或规约不一致	重新设置通讯参数或规约
遥信无显示	   对应遥信没采到信号	测量综保背后端子和公共端之间电压
進行儿业小		是否正常
断路器送电跳闸	变压器空载合闸产生的	投入二次谐波闭锁功能
哟哈哈心吧哟啊 	励磁涌流造成保护误动	13人────────────────────────────────────

附录 A 装置出厂默认定值表

	AM5-F	定值表		
保护名称	定值名称	默认值	范围	备 注
	CT 变比	10	0.1~9999	
	PT 变比	100	0.1~9999	
	一次电压显示	0	0~1	KV;V
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式	0	0~1	3CT; 2CT
	默认延时	0s	0~0.04	
	跳闸展宽	0.3s	0~1	
	低压阈值	15V	0~200	
	低压定值	70V	0~200	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
	一段带方向	0	0~2	不带方向; 指向线 路; 指向母线
过流一段	一段经低压	0	0~1	退出;投入
	过流一段定值	10A	0.04~75	
	过流一段延时	0s	0~60	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
	二段带方向	0	0~2	不带方向; 指向线 路; 指向母线
过流二段	二段经低压	0	0~1	退出;投入
	过流二段定值	7. 5A	0.04~75	
	过流二段延时	0.2s	0~60	
	过流三段投退	0	0~1	退出;投入
	过流三段方式	0	0~1	告警;跳闸
过流三段	三段带方向	0	0~2	不带方向; 指向线 路; 指向母线
	三段经低压	0	0~1	退出;投入
	过流三段定值	7A	0.04~75	
	过流三段延时	0.5s	0~60	
	反时限过流投退	0	0~1	退出;投入
反时限过流	反时限经低压	0	0~1	退出;投入
	反时限启动电流	6A	0.04~75	

	反时限时间系数	0.1s	0~100	
	反时限曲线类型	0	0~2	一般;非常;极端
	过负荷投退	0	0~1	退出;投入
	过负荷方式	0	0~1	告警;跳闸
过负荷	过负荷定值	6. 5A	0.04~75	
	过负荷延时	1s	0~999	
	后加速过流投退	0	0~1	退出;投入
-1 .1	后加速经低压	0	0~1	退出;投入
后加速过流	后加速过流定值	6. 5A	0.04~75	
	后加速过流延时	0s	0~60	
	I01 一段投退	0	0~1	退出;投入
零序过流一段	I01 一段定值	10A	0.04~75	
	I01 一段延时	5s	0~60	
	I01 二段投退	0	0~1	退出;投入
	I01 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
零序过流二段	I01 二段定值	9A	0.04~75	
	I01 二段延时	10s	0~60	
	I01 反时限投退	0	0~1	退出;投入
<b>高户广山阳</b> 4 次	I01 反时限启动值	6A	0.04~75	
零序反时限过流	I01 反时限系数	0.1s	0~100	
	I01 反时限曲线	0	0~2	一般;非常;极端
	I01 后加速投退	0	0~1	退出;投入
<b>高户口</b> 地址	I01 后加速方式	0	0~1	告警;跳闸
零序后加速	I01 后加速定值	1A	0.04~75	
	I01 后加速延时	0s	0~60	
	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入
	PT 断线告警延时	10s	0~999	
PT 断线告警	PT 断线负序电压	35V	0~200	
	无压定值	15V	0~200	
	无流定值	0. 2A	0.04~75	
+☆+4-Ⅱ立 /+ <i>益</i> 5	控故障告警投退	0	0~1	退出;投入
控故障告警	控故障告警延时	10s	0~999	
/r* \r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\r_\	低频减载投退	0	0~1	退出;投入
低频减载	低压闭锁	0	0~1	退出;投入

	欠流闭锁	0	0~1	退出;投入
	滑差闭锁	0	0~1	退出;投入
	低频减载定值	49Hz	45~60	
	低频减载延时	3s	0~60	
	滑差闭锁值	0.1Hz/s	0.01~100	
	欠流闭锁值	5A	0.04~75	
	低压闭锁值	50V	0~200	
	重合闸投退	0	0~1	退出;投入
	重合闸延时	5s	0~999	
<b>老人</b> 词	重合闸方式	0	0~1	不检;检无压
重合闸	重合闸充电延时	15s	0~999	
	保护重合返回延时	30s	0~999	
	不对应重合投退	1	0~1	退出;投入
	失压保护投退	0	0~1	退出;投入
	失压方式	0	0~1	告警;跳闸
	无流闭锁投退	0	0~1	退出;投入
나 다 / 다 사	失压保护定值	70V	0~200	
失压保护	失压保护延时	5s	0~60	
	PT 断线闭锁投退	1	0~1	退出;投入
	合位允许投退	0	0~1	退出;投入
	低电压阈值投退	0	0~1	退出;投入
	过电压保护投退	0	0~1	退出;投入
`++ +++	过电压方式	0	0~1	告警;跳闸
过电压保护	过电压保护定值	120V	0~200	
	过电压保护延时	5s	0~60	
	零序过压投退	0	0~1	退出;投入
是点头压机构	零序过压方式	0	0~1	告警;跳闸
零序过压保护	零序过压定值	20V	0~200	
	零序过压延时	5s	0~60	
	逆功率保护投退	0	0~1	退出;投入
逆功率保护	逆功率保护定值	OKVA	0~1000000000	
	逆功率保护延时	0s	0~99	
- h: 사다 사수	高频保护投退	0	0~1	退出;投入
高频保护	高频保护定值	50Hz	45~60	

	高频保护延时	5s	0~999	
	I02 一段投退	0	0~1	退出;投入
低侧零序过流一段	I02 一段定值	10A	0.04~75	
	I02 一段延时	5s	0~60	
	I02 二段投退	0	0~1	退出;投入
	I02 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
低侧零序过流二段	I02 二段定值	9A	0.04~75	
	I02 二段延时	10s	0~60	
	I02 反时限投退	0	0~1	退出;投入
	I02 反时限启动值	6A	0.04~75	
低侧零序反时限过流	I02 反时限系数	0.1s	0~100	
	I02 反时限曲线	0	0~2	一般;非常;极端
	I02 后加速投退	0	0~1	退出;投入
to the state of the state of	I02 后加速方式	0	0~1	告警;跳闸
低侧零序后加速	I02 后加速定值	1A	0.04~75	
	I02 后加速延时	0s	0~60	
	非电量1投退	0	0~1	退出;投入
非电量1	非电量1方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量1延时	2s	0~999	
	非电量2投退	0	0~1	退出;投入
非电量 2	非电量2方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量2延时	2s	0~999	
마스 프크 스 쇼타 나 가능하고 된다.	FC 闭锁投退	0	0~1	退出;投入
FC 配合的过流闭锁	FC 闭锁电流定值	10A	0.04~75	
功能	FC 闭锁延时	5s	0~60	
	二次谐波闭锁投退	0	0~1	退出;投入
二次谐波闭锁	二次谐波运行定值	15%	0~100	
	二次谐波合闸定值	10%	0~100	
	弹簧未储能延时	0s	0~999	
	断路器动作时间	0.3s	0~999	
	涌流持续时间	5s	0~999	
	过量返回系数	0.95	0.001~2	
	欠量返回系数	1.05	0.001~2	
	重合闸充电返回 T	1s	0~999	

检修状态闭锁	检修闭锁通讯投退	0	0~1	退出;投入
位形状态闭锁	检修闭锁出口投退	0	0~1	退出;投入
	间歇接地投退	0	0~1	退出;投入
	间歇接地方式	1	0~1	告警;跳闸
	间歇接地定值	3A	0.04~75	
间歇接地保护	间歇接地判 3U0	0	0~1	退出;投入
阿娜按地床#/	间歇接地 3U0 值	10V	0~200	
	间歇接地延时	5s	0~999	
	间歇接地持续T	0.02s	0~999	
	间歇接地展宽	1s	0~999	
	10 4) 1- 00m 11 M	0	0 1	保护 CT 不同变比;
	I 10 参与 2CT 计算	U	0~1	保护 CT 同变比

	AM5-T	定 值 表		
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备 注
	CT 变比	10	0.1~9999	
	PT 变比	100	0.1~9999	
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式	0	0~1	3CT; 2CT
	一次电压显示	0	0~1	kV;V
	跳闸展宽	0.3s	0~1	
	低压阈值	15V	1~200	
	低电压定值	70V	1~200	复合电压判据
	复合电压负序定值	35V	1~200	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
NA VA CIL	一段经复压	0	0~1	退出;投入
过流一段	过流一段定值	10A	0.04~75	
	过流一段延时	0s	0~60	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
>+>> → En.	二段经复压	0	0~1	退出;投入
过流二段	过流二段定值	7. 5A	0.04~75	
	过流二段延时	1s	0~60	
\_\\;\;\;\;\ \= \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	过流三段投退	0	0~1	退出;投入
过流三段	过流三段方式	0	0~1	告警;跳闸

	三段经复压	0	0~1	退出;投入
	过流三段定值	7A	0.04~75	
	过流三段延时	2s	0~60	
	反时限过流投退	0	0~1	退出;投入
	反时限经复压	0	0~1	退出;投入
反时限过流	反时限启动电流	6A	0.04~75	
	反时限时间系数	0.1s	0~100	
	反时限曲线类型	0	0~2	一般;非常;极端
	过负荷投退	0	0~1	退出;投入
VI 60 -440	过负荷方式	0	0~1	告警;跳闸
过负荷	过负荷定值	6. 5A	0.04~75	
	过负荷延时	1s	0~999	
	I01 一段投退	0	0~1	退出;投入
零序过流一段	I01 一段定值	10A	0.04~75	
	I01 一段延时	5s	0~60	
	I01 二段投退	0	0~1	退出;投入
	I01 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
零序过流二段	I01 二段定值	9A	0.04~75	
	I01 二段延时	10s	0~60	
	I01 反时限投退	0	0~1	退出;投入
	I01 反时限启动值	6A	0.04~75	
零序反时限过流	I01 反时限系数	0.1s	0~100	
	I01 反时限曲线	0	0~2	一般;非常;极端
	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入
	PT 断线告警延时	5s	0~999	
PT 断线告警	无压定值	15V	1~200	
	无流定值	0. 2A	0.04~75	
	PT 断线负序电压	35V	1~200	
+>> +1- U-> +1- ##\	控故障告警投退	0	0~1	退出;投入
控故障告警	控故障告警延时	10s	0~999	
+7 T + + + + + + + + + + + + + + + + + +	轻瓦斯告警投退	0	0~1	退出;投入
轻瓦斯告警	轻瓦斯告警延时	5s	0~999	
<b>*</b> 7 #6#8.79	重瓦斯跳闸投退	0	0~1	退出;投入
重瓦斯跳闸	重瓦斯跳闸延时	5s	0~60	

	I			1
	压力释放投退	0	0~1	退出;投入
压力释放保护	压力释放方式	0	0~1	告警;跳闸
	压力释放延时	5s	0~60	
<b>六</b> 汨 <i>牡 勸</i>	高温告警投退	0	0~1	退出;投入
高温告警	高温告警延时	5s	0~999	
+고 가드 GNV 스펙	超温跳闸投退	0	0~1	退出;投入
超温跳闸	高温跳闸延时	5s	0~60	
	门开投退	0	0~1	退出;投入
变压器门开保护	门开方式	0	0~1	告警;跳闸
	门开延时	5s	0~60	
	温控器故障投退	0	0~1	退出;投入
温控器故障保护	温控器故障方式	0	0~1	告警; 跳闸
	温控器故障延时	5s	0~60	
	I02 一段投退	0	0~1	退出;投入
低侧零序过流一段	I02 一段定值	10A	0.04~75	
	I02 一段延时	5s	0~60	
	I02 二段投退	0	0~1	退出;投入
	I02 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
低侧零序过流二段	I02 二段定值	9A	0.04~75	
	I02 二段延时	10s	0~60	
	I02 反时限投退	0	0~1	退出;投入
	I02 反时限启动值	6A	0.04~75	
低零序反时限过流	I02 反时限系数	0.1s	0~100	
	I02 反时限曲线	0	0~2	一般;非常;极端
	FC 闭锁投退	0	0~1	退出;投入
FC 配合的过流闭锁功能	FC 闭锁电流定值	10A	0.04~75	
	FC 闭锁延时	5s	0~60	
	二次谐波闭锁投退	0	0~1	退出;投入
	二次谐波运行定值	15%	0~100	
二次谐波闭锁	二次谐波合闸定值	10%	0~100	
	涌流持续时间	5s	0~999	
	弹簧未储能延时	0s	0~999	
	断路器动作时间	0.3s	0~999	
检修状态闭锁	检修闭锁通讯投退	0	0~1	退出;投入

	检修闭锁出口投退	0	0~1	退出;投入
	间歇接地投退	0	0~1	退出;投入
	间歇接地方式	1	0~1	告警;跳闸
	间歇接地定值	3A	0.04~75	
间歇接地保护	间歇接地判 3U0	0	0~1	退出;投入
<b>四</b>	间歇接地 3U0 值	10V	0~200	
	间歇接地延时	5s	0~999	
	间歇接地持续T	0.02s	0~999	
	间歇接地展宽	1s	0~999	
	IO 参与 2CT 计算	0	0~1	保护 CT 不同变比;
	10 多一 201 月 异	0	01	保护 CT 同变比

	AM5-N	M 定 值 表		
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备 注
	CT 变比	10	0.1~9999	
	PT变比	100	0.1~9999	
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式	0	0~1	3CT; 2CT
	一次电压显示	0	0~1	KV; V
	额定电流一次值	300A	0.04~9999	
	电动机额定启动时间	5s	0~9999	电动机状态识别
	启动延时	0.1s	0~1	
	跳闸展宽	0.3s	0~1	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
	启动一段定值	30A	0.04~75	
过流一段	启动一段延时	0s	0~60	
	运行一段定值	15A	0.04~75	
	运行一段延时	0s	0~60	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
过流二段	过流二段定值	2A	0.04~75	
	过流二段延时	2s	0~60	
	反时限过流投退	0	0~1	退出;投入
后时四分法	反时限启动电流	6A	0.04~75	
反时限过流	反时限时间系数	0.1s	0~100	
	反时限曲线类型	0	0~2	一般; 非常; 极端

	过负荷投退	0	0~1	退出;投入
		0	0~1	告警;跳闸
过负荷		6. 5A	0.04~75	
		1s	0~999	
	启动超时投退	0	0~1	退出;投入
启动时间过长		1. 125	0.04~100	
	堵转保护投退	0	0~1	退出;投入
堵转保护		6. 5A	0.04~75	
	堵转保护延时	5s	0~60	
	热过载投退	0	0~1	退出;投入
	告警百分比	70%	0~100	
	跳闸百分比	100%	0~200	
热过载保护	<b>发热时间常数</b>	15min	0~100	
	散热时间常数	30min	0~300	
	重启动过热闭锁值	50%	0~100	
	错相保护投退	0	0~1	退出;投入
	线电压高定值	120V	0~200	
10 to ten 10	线电压低定值	70V	0~200	
错相保护	正序电压比例	30%	0~100	
	<b></b>	50%	0~100	
	错相保护延时	0s	0~100	
	电压不平衡投退	0	0~1	退出;投入
	电压不平衡度	20%	0~100	
电压不平衡保护	电压不平衡值	1V	0~200	
	电压不平衡延时	0.03s	0~100	
	电流不平衡投退	0	0~1	退出;投入
电流不平衡保护	电流不平衡度	30%	0~100	
	电流不平衡延时	0.03s	0~100	
零序过流一段	I01 一段投退	0	0~1	退出;投入
	I01 一段定值	10A	0.04~75	
	I01 一段延时	5s	0~60	
	I01 二段投退	0	0~1	退出;投入
零序过流二段	I01 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
	I01 二段定值	9A	0.04~75	

	I01 二段延时	10s	0~60	
	I01 反时限投退	0	0~1	退出;投入
	I01 反时限启动值	6A	0.04~75	
零序反时限过流	I01 反时限系数	0.1s	0~100	
	I01 反时限曲线	0	0~2	一般; 非常; 极端
	负序一段投退	0	0~1	退出;投入
负序过流一段	负序一段定值	10A	0.04~75	
	负序一段延时	5s	0~60	
	负序二段投退	0	0~1	退出;投入
	负序二段方式	0	0~1	告警;跳闸
负序过流二段	负序二段定值	9A	0.04~75	
	负序二段延时	10s	0~999	
	负序反时限投退	0	0~1	退出;投入
	负序反时限电流	6A	0.04~75	
负序反时限保护	负序反时限系数	0.1s	0~100	
	负序反时限曲线	0	0~2	一般; 非常; 极端
	低电压保护投退	0	0~1	退出;投入
	低电压方式	0	0~1	告警;跳闸
	低电压定值	70V	0~200	
	低电压延时	5s	0~60	
低电压保护	无流闭锁投退	0	0~1	退出;投入
	无流定值	0. 2A	0.04~75	
	PT 断线闭锁投退	1	0~1	退出;投入
	合位允许投退	0	0~1	退出;投入
	低电压阈值投退	1	0~1	退出;投入
	过电压保护投退	0	0~1	退出;投入
过也是伊拉	过电压方式	0	0~1	告警;跳闸
过电压保护	过电压保护定值	120V	0~200	
	过电压保护延时	5s	0~60	
	零序过压投退	0	0~1	退出;投入
零序过压保护	零序过压方式	0	0~1	告警;跳闸
令厅乜压体扩	零序过压定值	20V	0~200	
	零序过压延时	5s	0~60	
PT 断线告警	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入

	PT 断线告警延时	10s	0~999	
	无压定值	15V	0~200	
	PT 断线负序电压	35V	0~200	
セラートロウ /ナ 帯が	控故障告警投退	0	0~1	退出;投入
控故障告警	控故障告警延时	10s	0~999	
	102一段投退	0	0~1	退出;投入
低侧零序过流一段	102一段定值	10A	0.04~75	
	I02 一段延时	5s	0~60	
	I02 二段投退	0	0~1	退出;投入
kr kulebe 는 나 사는 ㅡ CD	I02 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
低侧零序过流二段	I02 二段定值	9A	0.04~75	
	I02 二段延时	10s	0~60	
	I02 反时限投退	0	0~1	退出;投入
化医克尼亚阳马达	I02 反时限启动值	6A	0.04~75	
低零序反时限过流	102 反时限系数	0.1s	0~100	
	I02 反时限曲线	0	0~2	一般; 非常; 极端
	非电量1投退	0	0~1	退出;投入
非电量 1 保护	非电量1方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量1延时	2s	0~60	
	非电量2投退	0	0~1	退出;投入
非电量 2 保护	非电量2方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量2延时	2s	0~999	
	FC 闭锁投退	0	0~1	退出;投入
FC 配合的过流闭锁	FC 闭锁电流定值	10A	0.04~75	
功能	FC 闭锁延时	5s	0~60	
→ >/-> \/-> \/-> \/-> \/-> \/-> \/-> \/->	二次谐波闭锁投退	0	0~1	退出;投入
二次谐波闭锁	二次谐波闭锁定值	15%	0~100	
	弹簧未储能延时	0s	0~999	
	断路器动作时间	0.3s	0~999	
	过量返回系数	0.95	0.001~2	
	欠量返回系数	1.05	0.001~2	

AM5-C 定 值 表				
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备 注

	CT 变比	10	0.1~9999	
	PT 变比	100	0.1~9999	
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式	0	0~1	3CT; 2CT
	一次电压显示	0	0~1	KV; V
	跳闸展宽	0.3s	0~1	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
过流一段	过流一段定值	10A	0.04~75	
	过流一段延时	0s	0~60	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
过流二段	过流二段定值	7.5A	0.04~75	
	过流二段延时	1s	0~60	
	反时限过流投退	0	0~1	退出;投入
	反时限启动电流	6A	0.04~75	
反时限过流	反时限时间系数	0.1s	0~100	
	反时限曲线类型	0	0~2	一般;非常;极端
	不平衡电流投退	0	0~1	退出;投入
不平衡电流保护	不平衡电流定值	10A	0.04~75	
	不平衡电流延时	1s	0~60	
	10 一段投退	0	0~1	退出;投入
零序过流一段	I0 一段定值	10A	0.04~75	
	I0 一段延时	5s	0~60	
	I0 二段投退	0	0~1	退出;投入
	I0 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
零序过流二段	I0 二段定值	9A	0.04~75	
	I0 二段延时	10s	0~60	
	低电压保护投退	0	0~1	退出;投入
	低电压方式	0	0~1	告警;跳闸
	低电压定值	70V	0~200	
	低电压延时	5s	0~60	
低电压保护	无流闭锁投退	0	0~1	退出;投入
	无流定值	0. 2A	0.04~75	
	PT 断线闭锁投退	1	0~1	退出;投入
	合位允许投退	0	0~1	退出;投入

	低电压阈值投退	1	0~1	退出;投入
	过电压保护投退	0	0~1	退出;投入
法由压促物	过电压方式	0	0~1	告警;跳闸
过电压保护	过电压定值	120V	0~200	
	过电压延时	10s	0~60	
	不平衡电压投退	0	0~1	退出;投入
不平衡电压保护	不平衡电压定值	50V	0~200	
	不平衡电压延时	10s	0~60	
	零序过压投退	0	0~1	退出;投入
	零序过压方式	0	0~1	告警;跳闸
零序过电压保护	零序电压来源	0	0~1	外接零序电压; 自产零序电压
	零序过压定值	110V	0~200	
	零序过压延时	10s	0~60	
	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入
DT NC 45 4- 45	PT 断线告警延时	10s	0~999	
PT 断线告警	PT 断线负序电压	35V	0~200	
	无压定值	15V	0~200	
10.11.00 44.456	控故障告警投退	0	0~1	退出;投入
控故障告警	控故障告警延时	10s	0~999	
	非电量1投退	0	0~1	退出;投入
非电量1保护	非电量1方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量1延时	2s	0~60	
	非电量2投退	0	0~1	退出;投入
非电量 2 保护	非电量2方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量2延时	2s	0~60	
	非电量3投退	0	0~1	退出;投入
非电量 3 保护	非电量3方式	0	0~1	告警;跳闸
	非电量3延时	2s	0~999	
	FC 闭锁投退	0	0~1	退出;投入
FC 配合的过流闭锁功能	FC 闭锁电流定值	10A	0.04~75	
	FC 闭锁延时	5s	0~60	
→ N/L N4K N+4 P77 6N/	二次谐波闭锁投退	0	0~1	退出;投入
二次谐波闭锁	二次谐波运行定值	15%	0~100	

	二次谐波合闸定值	10%	0~100	
	涌流持续时间	5s	0~999	
	弹簧未储能延时	0s	0~999	
	断路器动作时间	0.3s	0~999	
	I0 参与 2CT 计算	0	0~1	保护 CT 不同变比;
	10 多马 201 月异		0.21	保护 CT 同变比
	过量返回系数	0.95	0.001~2	
	欠量返回系数	1.05	0.001~2	
检修状态闭锁	检修闭锁通讯投退	0	0~1	退出;投入
世珍状态例钡	检修闭锁出口投退	0	0~1	退出;投入

	AM5-B	定值表		
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备注
	一次图显示方式	2	0~4	方式 1-方式 4
	一次电压显示	0	0~1	KV; V
	PT 变比	100	0.1~9999	
	CT 变比	10	0.1~9999	
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT
	电流接线方式	0	0~1	3CT; 2CT
	跳闸展宽	0.3s	0~1	
	1QF 位置	8	1~16	
	2QF 位置	9	1~16	
	备投判进线电压	0	0~1	退出;投入
	备投判进线电流	0	0~1	退出;投入
	备投方式	0	0~4	退出;分段备投; 进线备投;自适应 备投;联切备投
	进线 1 备投	0	0~1	退出;投入
进线/母联备投	进线 2 备投	0	0~1	退出;投入
	4 路进线电压做备投	0	0~1	退出;投入
	分合指示灯关联	0	0~2	分段柜;进线1柜; 进线2柜
	进线 1 电流来源	0	0~2	通道 4; 通道 5; 通道 1

	进线 2 电流来源	1	0~2	通道 4; 通道 5; 通 道 1
	零流来源	0	0~3	自产; 外接通道 2; 外接通道 4; 外接通道 5
	进线无压定值	10V	0~200	
	母线无压定值	10V	0~200	
	进线有压定值	20V	0~200	
	母线有压定值	20V	0~200	
	进线1无流定值	0.1A	0.04~100	
	进线 2 无流定值	0.1A	0.04~100	
	分段充电延时	15s	0~60	
	进线 1 充电延时	15s	0~60	
	进线 2 充电延时	15s	0~60	
	跳进线1延时	2s	0~60	
	跳进线 2 延时	2s	0~60	
	跳母联延时	2s	0~60	
	合进线 1 延时	2s	0~60	
	合进线 2 延时	2s	0~60	
	合母联延时	2s	0~60	
	无流定值	0.1A	0.04~100	
	无压定值	10V	0~200	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
过流一段	过流一段定值	10A	0.04~75	
	过流一段延时	0s	0~60	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
过流二段	过流二段定值	7.5A	0.04~75	
	过流二段延时	2s	0~60	
	过流三段投退	0	0~1	退出;投入
) I. \}- ~~	过流三段方式	0	0~1	告警;跳闸
过流三段	过流三段定值	7A	0.04~75	
	过流三段延时	2s	0~60	
E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	反时限过流投退	0	0~1	退出;投入
反时限过流	反时限启动电流	6A	0.04~75	

	反时限时间系数	0.1s	0~100	
	反时限曲线类型	0	0~2	一般;非常;极端
	后加速过流投退	0	0~1	退出;投入
后加速过流	后加速过流定值	6. 5A	0.04~75	
	后加速过流延时	1s	0~60	
	充电保护投退	0	0~1	退出;投入
四处大山归的	充电保护电流定值	5A	0~100	
母线充电保护	充电作用时间	3s	0~60	
	充电保护延时	5s	0~60	
+>	控故障告警投退	0	0~1	退出;投入
控故障告警	控故障告警延时	10s	0~999	
PT 断线告警	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入
PI例线百音	PT 断线告警延时	5s	0~999	
	I0 一段投退	0	0~1	退出;投入
零序一段	I0 一段定值	10A	0.04~75	
	I0 一段延时	5s	0~60	
	I0 二段投退	0	0~1	退出;投入
零序二段	I0 二段方式	0	0~1	告警;跳闸
令尸—权	I0 二段定值	9A	0.04~75	
	I0 二段延时	10s	0~60	
	I0 反时限投退	0	0~1	退出;投入
套序后时阳	I0 反时限启动值	6A	0.04~75	
零序反时限	10 反时限系数	0.1s	0~100	
	I0 反时限曲线	0	0~2	一般;非常;极端
	I0 后加速投退	0	0~1	退出;投入
<b>季</b> · 字 二 加 油	10 后加速方式	0	0~1	告警;跳闸
零序后加速	I0 后加速定值	1A	0.04~75	
	I0 后加速延时	0s	0~60	

AM5-U1 定 值 表					
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备 注	
	PT 变比	100	0.1~9999		
	电压接线方式	0	0~1	3PT; 2PT	
	一次电压显示	0	0~1	KV; V	
低电压告警	低电压告警投退	0	0~1	退出;投入	

	低电压告警定值	50V	0~200	
	低电压告警延时	5s	0~999	
	PT 断线闭锁投退	0	0~1	退出;投入
	无压定值	15V	0~200	
	低电压阈值投退	0	0~1	退出;投入
	零序过压告警投退	0	0~1	退出;投入
零序过压告警	零序过压告警定值	110V	0~200	
	零序过压告警延时	10s	0~999	
	过电压告警投退	0	0~1	退出;投入
过电压告警	过电压告警定值	110V	0~200	
	过电压告警延时	10s	0~999	
	PT 断线告警投退	0	0~1	退出;投入
PT 断线告警	PT 断线负序电压	35V	0~200	
	PT 断线告警延时	10s	0~999	
	3U0 告警投退	0	0~1	退出;投入
自产零序过压告警	3U0 告警定值	110V	0~200	
	3U0 告警延时	10s	0~999	
检修状态闭锁	检修闭锁通讯投退	0	0~1	退出;投入

	AM5-DB 定 值 表				
保护名称	定值名称	默认值	范 围	备 注	
	一次图显示方式	2	0~4	方式 1-方式 4	
	一次电压显示	1	0~1	KV; V	
	PT 变比	1	0.1~999		
	CT 变比	10	0.1~999		
	跳闸展宽	0.15s	0~1		
	1QF 位置	8	1~16		
	2QF 位置	9	1~16		
	备投判进线电压	0	0~1	退出;投入	
	分段备投投退	0	0~1	退出;投入	
进线/母联备投	进线 1 备投	0	0~1	退出;投入	
	进线 2 备投	0	0~1	退出;投入	
	进线无压定值	50V	0~999.999		

	母线无压定值	50V	0~999.999	
	进线有压定值	50V	0~999.999	
	母线有压定值	50V	0~999.999	
	进线1无流定值	0.1A	0~90	
	进线2无流定值	0.1A	0~90	
	分段充电延时	15s	0~99	
	分段充电返回 T	10s	0~99	
	进线 1 充电延时	15s	0~99	
	进线 1 充电返回 T	10s	0~99	
	进线 2 充电延时	15s	0~99	
	进线 2 充电返回 T	10s	0~99	
	跳进线 1 延时	2s	0~99	
	跳进线 2 延时	2s	0~99	
	跳母联延时	2s	0~99	
	合进线 1 延时	2s	0~99	
	合进线 2 延时	2s	0~99	
	合母联延时	2s	0~99	
	过流一段投退	0	0~1	退出;投入
过流一段	过流一段定值	6A	0~90	
	过流一段延时	0s	0~99	
	过流二段投退	0	0~1	退出;投入
过流二段	过流二段定值	5A	0~90	
	过流二段延时	2s	0~99	
	后加速过流投退	0	0~1	退出;投入
后加速过流	后加速过流定值	4A	0~90	
	后加速过流延时	1s	0~99	
控制回路断线告警	控制回路断线投退	0	0~1	退出;投入
<b>任</b> 机凹陷则线口管	控制回路断线延时	5s	0~99	
	母线 PT 断线投退	0	0~1	退出;投入
PT 断线告警	进线 PT 断线投退	0	0~1	退出;投入
	PT 断线延时	5s	0~99	
	过电压保护投退	1	0~1	退出;投入
过电压保护	过电压出口方式	0	0~1	告警;跳闸
	过电压保护定值	270V	0~999.999	

1 过电压保护延时	0s	$0\sim60$	
	""	0 00	

附录 B 装置事件记录清单

	AM 事件i	己录		
事件代码	事件名称	参数名称	参数值	参数单位
		A 相电流	浮点数	A
0	过流一段保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		A 相电流	浮点数	A
1	过流二段保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		A 相电流	浮点数	A
2	过流三段保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		A 相电流	浮点数	A
3	启动时过流一段保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		A相电流	浮点数	A
4	运行时过流一段保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
	A 相反时限过流保护	时间	浮点数	S
		A相电流	浮点数	A
5		B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		时间	浮点数	S
		A 相电流	浮点数	A
6	B相反时限过流保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		时间	浮点数	S
		A相电流	浮点数	A
7	C相反时限过流保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
8	 I01 过流一段	I01	浮点数	A
9		I01	浮点数	A
10		102	浮点数	A
11		102	浮点数	A
11		时间	浮点数	S
12	I01 反时限	101	浮点数	A
		时间	浮点数	S
13	102 反时限	102	浮点数	A
		A 相电流	浮点数	A
14	后加速过流保护	B相电流	浮点数	A
11	AH NEKT NICH NV 1	C相电流	浮点数	A
15	 重合闸	○ /H -E-1/IL	11 小7 3次	11

16	低频减载	频率	浮点数	Hz
17	手动合闸			
18	手动分闸			
19	过负荷跳闸	最大相电流	浮点数	A
20	り	负序电流	浮点数	A
20	贝介廷机 权保护	最大相电流	浮点数	A
21	り	时间	浮点数	S
21	(大月/1 <b>/</b> 大百月	负序电流	浮点数	A
		跳闸百分比	浮点数	%
22		最大相电流	浮点数	A
22	然是极鸣叫	正序电流	浮点数	A
		负序电流	浮点数	A
23	堵转保护	最大相电流	浮点数	A
24	启动时间过长保护	最大相电流	浮点数	A
25	低电压保护	最大线电压	浮点数	V
		UAB	浮点数	V
26	欠电压保护	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		UAB	浮点数	V
27	过电压保护	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
28	零序过电压保护/自产零序过压保 护	零序电压	浮点数	V
29	不平衡电压保护	不平衡 U	浮点数	V
30	不平衡电流保护	不平衡 I	浮点数	A
31	重瓦斯跳闸			
32	压力释放跳闸			
33	超温跳闸			
34	非电量1跳闸/计量门1跳闸	——		
35	非电量2跳闸/计量门2跳闸			
36	分段备投合母联			
37	分段备投跳进线1			
38	分段备投跳进线 2			
39	2备1跳进线1			
40	2 备 1 合进线 2	——		
41	1备2跳进线2			
42	1 备 2 合进线 1			
43	分段复归合进线 1			
44	分段复归合进线 2			
45	分段复归跳母联			
46	2备1复归合进线1			
47	2备1复归跳进线2			
48	1备2复归合进线2		1	

49	1备2复归跳进线1			
		A 相电流	浮点数	A
50	FC 闭锁	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数 浮点数 —— ——	A
51	变压器门误开跳闸	——		
52	遥控合闸			
53	遥控分闸			
54	失压保护	最大线电压	浮点数	V
55	油位低跳闸			
56	油位高跳闸			
		时间	浮点数	S
57		A 相电流	浮点数	A
57	反时限过流保护	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
58	I01 过流三段	I01	浮点数	A
		时间	浮点数	S
59	I01 后加速过流	I01	浮点数	A
60	高温保护跳闸			
61	轻瓦斯保护跳闸			
62	2备1跳母联			
63	2备1复归合母联			
64	柴发机备投跳进线 1			
65	柴发机备投跳进线 2			
66	柴发机备投合母联			
67				
68	非电量3跳闸			
69	非电量4跳闸			
70				
71	备用2跳闸			
	H/14 - 00114			
73	 备用 3 跳闸			
74	隔离柜连跳			
75	系统谐振跳闸			
76	高频跳闸	频率	浮点数	Hz
77	温控器故障跳闸			
	교교기교 HH 5시[구인미기	A 相电流	浮占数	A
		B相电流		A
78	自产 3I0 保护一段跳闸	C相电流		A
		310		A
		A 相电流		A
		B相电流		A
79	自产 3I0 保护二段跳闸	C相电流		A
		310		A A

80	过负荷告警	最大相电流	浮点数	A
		UAB	浮点数	V
81       I 母 PT 断线告誓         82       控故財         83       负序过流         84       热过差         85       I 母低电压告警         86       I 母零序过压告誓         87       I 母零序过压告誓         89       高温         90       非电量         91       非电量         92       分段充         93       进线13         94       进线23         95       II 母低电压告警         96       II 母 医 医 管         97       II 母零序过压告费         98       II 母 T 断线告警         99       II 母 D T 断线告警         100       (AM5)         101       电机备投         102       电机备去         103       过流三	I N DO NEW H 梅女 (AME AMA II)	UBC	浮点数	V
	I 母 PT 断线告警(AM5、AM4-U)	UCA	浮点数	V
		负序电压	浮点数	V
82	控故障告警			
02	负序过流二段告警	负序电流	浮点数	A
00	・	最大相电流	浮点数	A
		告警百分比	浮点数	%
0.4	执法扶供敬	最大相电流	浮点数	A
84	热过载告警	流	浮点数	A
		负序电流	浮点数	A
85	I 母低电压告警 (AM5\AM4-U1)	最大线电压	浮点数	V
86	I 母过电压告警 (AM5\AM4-U1)	最大线电压	浮点数	V
87	I 母零序过压告警(AM5\AM4-U1)	零序电压	浮点数	V
88	轻瓦斯告警	时间	浮点数	S
89	高温告警	时间	浮点数	S
90	非电量 2 告警			
91	非电量 3 告警			
92	分段充电完成			
93	进线 1 充电完成	——		
94	进线 2 充电完成			
	I 母自产零序过压告警	= - 1 -	)= L.W	
95	(AM5\AM4-U1)	零序电压	浮点数	V
96	II 母低电压告警 (AM5\AM4-U2)	最大线电压	浮点数	V
97	II 母零序过压告警 (AM5\AM4-U2)	零序电压	浮点数	V
		UAB2	浮点数	V
0.0	TI NO NOT AN ALL TO	UBC2	浮点数	V
98	II 母 PT 断线告警(AM5\AM4-U2)	UCA2	浮点数	V
		负序电压	浮点数	V
99	II 母过电压告警 (AM5\AM4-U2)	最大线电压	浮点数	V
100	II 母自产零序过压告警	4 <del>4</del> 2 2 2 2 2	VII. P.W.	
100	(AM5\AM4-U2)	自产 3U0	浮点数	V
101	电机备投跳进线 1,2			
102	电机备投合电机			
		A 相电流	浮点数	A
103	过流三段告警	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		时间	浮点数	S
104	I01 过流一段告警	I01	浮点数	A
		时间	浮点数	S
105	I01 过流二段告警	I01	浮点数	A
106	I01 过流三段告警	 时间	浮点数	S

		I01	浮点数	A
		时间	浮点数	S
107	I01 反时限过流告警	I01	浮点数	A
	and the state of t	时间	浮点数	S
108	I01 后加速告警	I01	浮点数	A
100	100 \L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	时间	浮点数	S
109	I02 过流告警	102	浮点数	A
110		时间	浮点数	S
110	I02 反时限过流告警	102	浮点数	A
111	九台小块 印开斯	负序电流	浮点数	A
111	负序过流一段告警	最大相电流	浮点数	A
112	超温保护告警	时间	浮点数	S
113	重瓦斯保护告警	时间	浮点数	S
114	失压告警	最大线电压	浮点数	V
		时间	浮点数	S
115	I02 过流一段告警	102	浮点数	A
110		时间	浮点数	S
116	I02 过流二段告警	102	浮点数	A
117	门开告警	时间	浮点数	S
118	进线 PT 断线			
119	非电量1告警			S
120	非电量 4 告警			S
121	重合闸充电完成			
122	备用1告警			
123	备用2告警			
124	备用3告警			
125	市电充电			
126	市电备投跳发电机			
127	市电备投合进线1			
128	市电备投合进线 2			
100	) <del>½</del> - <b>↓</b> - <b>&gt;</b>	有功功率	浮点数	kW
129	逆功率保护	功率因数	浮点数	无
130	压力释放告警			
131	发电机备 1 充电			
132	发电机备 2 充电			
133	柴发机备 1 跳 1QF			
134	柴发机备 1 合 4QF			
135	柴发机备 2 跳 2QF			
136	柴发机备 2 合 4QF			
137	温控器故障告警			
138	二次过压告警(非电量)			
120	<b>不</b> 亚海中次 010 /□	A 相电流	浮点数	A
139	不平衡电流 3I0 保护告警	B相电流	浮点数	A

		C相电流	浮点数	A
		310	浮点数	A
150	DI1 变位			
151	DI2 变位			
152	DI3 变位			
153	DI4 变位			
154	DI5 变位			
155	DI6 变位			
156	DI7 变位			
157	DI8 变位			
158	DI9 变位			
159	DI10 变位			
160	DI11 变位			
161	DI12 变位	——		
162	DI13 变位			
163	DI14 变位			
164	DI15 变位			
165	DI16 变位			
166	DI17 变位			
167	DI18 变位			
168	DI19 变位			
169	DI20 变位			
170	合后位置变位			
171	合位监视变位			
172	分位监视变位			
173	防跳监视变位			
174	装置上电			
179	 PT 断线			
180	3 备 1 充电			
181	3备2充电			
182	A 相差压跳闸	A 相差压	浮点数	V
183	B相差压跳闸	B 相差压	浮点数	V
184	C 相差压跳闸	C 相差压	浮点数	V
185	备投再恢复 1#合 3QF			
186	均无压恢复充电			
187	均无压复2跳4			
188	均无压复2合2			
189				
190				
191				
192	远方按钮合闸			

193				
194	急停分闸			
195	2备1合柴发			
196	2备1复归跳柴发			
197				
198	绝缘监测告警			
199	绝缘监测跳闸			
200	均无压充电			
201	均无压跳 2			
202	均无压合 1			
203	备用进线备1充电			
204	备用进线备 2 充电			
205	备用进线备1跳进线1			
206	备用进线备1合备用			
207	备用进线备2跳进线2			
208	备用进线备 2 合备用			
209	均无压跳进线 1,2			
210	均无压合母联			
211	均无压合备用进线			
		A 相电流	浮点数	A
212	欠流告警	B相电流	浮点数 A	A
		C相电流	浮点数	A
213	电压不平衡开入跳闸			
214	分段备投合进线 3			
215	分段备投合进线 4			
216	进线1逆功率			
217	2备1退进线1手车			
218	2备1复归合进线1手车			
219	低侧网门告警			
220	低侧网门跳闸			
221	事故总信号			——
222	电压不平衡跳闸			
223	相序保护跳闸			
224	断相保护跳闸			
225	I 段 PT 投入			——
226	II段 PT 投入			
227	PT 并列			
228	1号2号主供断电警报			
229	遥控并列			
230	遥控解列			
		A 相电流	浮点数	A
231	母线充电保护	B相电流	浮点数	A
		C 相电流	浮点数	A

232	 CT 二次过压跳闸			
233	CT 二次过压告警			
234	隔离手车连跳动作			
235	备投允许			
236	允许合闸信号			
237	柴发机备投跳母联			
238	备投启动柴发信号			
239	油位高告警			
240	均无压跳母联			
0.41	在序件统一印刷面	负序电流	浮点数	A
241	负序过流二段跳闸	最大相电流	浮点数	A
242	差动总启动标志			
		动作时间	浮点数	S
		A 相差流	浮点数	A
	差动速断保护	B 相差流	浮点数	A
243		C 相差流	浮点数	A
		A 相制动	浮点数	A
		B相制动	浮点数	A
		C相制动	浮点数	A
		动作时间	浮点数	S
		A 相差流	浮点数	A
		B 相差流	浮点数	A
244	比率差动保护	C 相差流	浮点数	A
		A 相制动	浮点数	A
		B相制动	浮点数	A
		C相制动	浮点数	A
		A 相差流	浮点数	A
245	差流越限	B 相差流	浮点数	A
		C 相差流	浮点数	A
		定值	浮点数	A
246	正序过流一段保护	延时	浮点数	S
		正序电流	浮点数	A
		定值	浮点数	A
247	正序过流二段保护	延时	浮点数	S
		正序电流	浮点数	A
		曲线类型	整数	一般/非常/极端
		启动电流	浮点数	A
248	正序过流反时限保护	时间系数	浮点数	S
		动作时间	浮点数	S
		正序电流	浮点数	A
		计时门槛	浮点数	A
249	长启动保护告警	动作时间	浮点数	S

		定值	浮点数	A
250	电流不平衡告警	延时	浮点数	S
	电流不平衡告警 电压不平衡告警 过电压保护告警 零序过压保护告警 正序过压保护告警	动作值	浮点数	A
		平均电流	浮点数	A
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
		动作值	浮点数	V
251	电压不平衡告警	平均线电压	浮点数	V
		UAB	浮点数	V
		UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
252	过由压促拉生敬	UAB	浮点数	V
232	以电压体扩盲言	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		零序电压	浮点数	V
	零序过压保护告警	定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
050		UAB	浮点数	V
253		UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		零序电压	浮点数	V
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
0.5.4	<b>マウルマルシル#</b>	UAB	浮点数	V
254	止序过压保护告警	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		正序电压	浮点数	V
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
		UAB	浮点数	V
255	止序过压保护跳闸	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		正序电压	浮点数	V
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
		UAB	浮点数	V
256	负序过压保护告警	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
			浮点数	V
		定值	浮点数	V
257	负序过压保护跳闸	延时	浮点数	S
		大田川	1.1 /// 3X	J.

		UAB	浮点数	V
		UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
			浮点数	V
		定值	浮点数	V
		延时	浮点数	S
		UAB	浮点数	V
258	低电压保护告警	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		零序电压	浮点数	V
		延时	浮点数	S
		UAB	浮点数	V
		UBC	浮点数	V
	I and the I are the	UCA	浮点数	V
259	相序保护告警	零序电压	浮点数	V
		正序电压	浮点数	V
			浮点数	V
		平均线电压	浮点数	V
260	 首端 CT 断线告警			
261	尾端 CT 断线告警			
262	I02 后加速过流	时间	浮点数	S
		102	浮点数	A
		时间	浮点数	S
263	I02 后加速告警	102	浮点数	A
		A 相差流	浮点数	A
264	差动保护长期启动	B相差流	浮点数	A
	_,,,,,	C相差流	浮点数	A
265				
266				
267	 I 侧 CT 断线告警			
268	II 侧 CT 断线告警			
269	III侧 CT 断线告警			
270	IV侧 CT 断线告警			
271	有压有流出口动作			
272				
2.0	预留			
289	(告警事件代码)			
	남 ~† □ ハV	A 相电流	浮点数	A
290	启动风冷	B相电流	浮点数	A

		C相电流	浮点数	A
291		A 相电流	浮点数	A
	闭锁调压	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
292	间隙零序过流一段跳闸	间隙零序电流	浮点数	A
293	间隙零序过流二段跳闸	间隙零序电流	浮点数	A
294	I 母 PT 投入		——	
295	II 母 PT 投入		——	
296	PT 自动并列			
297	遥控并列			
298	遥控解列			
299	负控保护跳闸	时间	浮点数	S
300	负控保护告警	时间	浮点数	S
301	PT 自动解列			
		A 相二次谐波电流	浮点数	A
302	二次谐波闭锁	B相二次谐波电流	浮点数	A
		C相二次谐波电流	浮点数	A
303	1备2跳非重要负荷			
304	2备1跳非重要负荷			
305	I02 过流三段	102	浮点数	A
306	I02 过流三段告警	102	浮点数	A
307	检修状态闭锁			
308	电机温度 1 跳闸			
309	电机温度 1 告警			
310	电机温度 2 跳闸			
311	电机温度 2 告警			
312	电源监视跳闸			
313	电源监视告警			
314	备投停止柴发信号			
315	启动柜故障跳闸			
316	启动柜故障告警			
317	同期合闸			
318	进线侧恢复充电			
319	柴发充电			
320	市电恢复充电			
321	柴发恢复充电			
322	柴发备投合柴发			
323	市电恢复跳柴发			
324	市电恢复合市电			
325	<u></u> 柴发恢复合柴发			
326	弧光保护跳闸			
327	弧光保护告警			
328	均无压进线 1 充电			

329	均无压进线 2 充电		——	
330	均无压合 2		——	
331	均无压跳 1		——	
332	均无压跳 3			
333		A 相二次谐波电流	浮点数	A
	A 相二次谐波	B相二次谐波电流	浮点数	A
		C相二次谐波电流	浮点数	A
	B相二次谐波	A 相二次谐波电流	浮点数	A
334		B相二次谐波电流	浮点数	A
		C相二次谐波电流	浮点数	A
		A 相二次谐波电流	浮点数	A
335	C相二次谐波	B相二次谐波电流	浮点数	A
		C相二次谐波电流	浮点数	A
336	1备2跳母联			
337	1备2复归合母联			
338	联切恢复1充电			
339	联切恢复 2 充电			
340	遥调升档	当前档位	整数	
341	遥调降档	当前档位	整数	
342	遥调急停	当前档位	整数	
343	开关气体报警			
344	开关气体跳闸			
345	本体油位高跳闸			
346	本体油位高告警			
347	本体油位低跳闸			
348	本体油位低告警			
349	开关油位高跳闸			
350	开关油位高告警			
351	开关油位低跳闸			
352	开关油位低告警			
353	遥控出口			
354	柴发机备投合 3QF			
355	进线 1 复归跳 3QF			
356	进线 2 复归跳 3QF			
357	进线1复归合进线1			
358	进线 2 复归合进线 2			
359	均无压1备2进线1充电			
360	均无压1备2进线2充电			
361	均无压2备1进线1充电			
362	均无压 2 备 1 进线 2 充电			
363	间隙零序过流二段告警		浮点数	A
		A相电流	浮点数	A
364	自产 310 保护二段跳闸	B相电流	浮点数	A

		C相电流	浮点数	A
		310	浮点数	A
365	5次A相电容故障告警	——		
366	5次B相电容故障告警			
367	5次C相电容故障告警			
368	7次A相电容故障告警			
369	7次B相电容故障告警			
370	7次C相电容故障告警			
		UAB	浮点数	V
371	欠电压告警	UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		A 相电流	浮点数	A
372	CT 断线告警	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
		A 相电流	浮点数	A
		B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
373	断路器失灵保护跳本柜	UAB	浮点数	V
		UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		U2	浮点数	V
		A 相电流	浮点数	A
		B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
374	断路器失灵保护联跳	UAB	浮点数	V
		UBC	浮点数	V
		UCA	浮点数	V
		U2	浮点数	V
	合环保护	A 相电流	浮点数	A
375		B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
	过流一段告警	A 相电流	浮点数	A
376		B相电流	浮点数	A
		C 相电流	浮点数	A
		A相电流	浮点数	A
377	过流二段告警	B相电流	浮点数	A
		C相电流	浮点数	A
378	遥控 1 合闸			
379	遥控 1 分闸			
380	遥控 2 合闸			
381	遥控 2 分闸			
382	进线失电跳闸			
383	进线失电告警			

384				
385	分段备投合 G23			
386	分段备投跳 1QF			
387				
388	分段复归跳 3QF			
389	均无压复 2 合 3QF			
390	均无压复 2 跳 5QF			
391	分段复归合 1QF			
392	分段复归合 2QF			
393	分段备投合 3QF			
394	均无压合 4QF			
395	均无压合 5QF			
396	4QF 充电			
397	5QF 充电			
398	均无压复 1 跳 5QF			
399	进线1失电跳进线1			
400	进线 2 失电跳进线 2			
401	进线1有电合进线1			
402	进线2有电合进线2			
403	进线1有电合母联			
404	进线2有电合母联			
405	进线2有电跳母联			
406	进线1有电跳母联			
407	进线1有电跳负荷			
408	进线2有电跳负荷			
409	均无压跳 4QF			<del></del>
410	间歇接地跳闸	I01	浮点数	A
410		3U0	浮点数	A
411	间歇接地告警	I01	浮点数	A
411		3U0	浮点数	A
412	进线 3 充电			
413	均无压跳 1QF			
414	均无压跳 2QF			
415	均无压合 3QF			
416	分段备投跳 4QF			
417	分段复归合 4QF			
418	均无压恢复合 1QF			
419	均无压恢复合 2QF			
420	均无压恢复合 4QF			
421	均无压恢复跳 3QF			
422	均无压恢复跳 5QF			
423	差动保护跳闸			
424	差动保护告警			

425	分段备投合 G10	 	——
426	分段备投合 G16	 	
427	分段备投合母联1	 	
428	分段备投合母联 2	 	

## 附录 C AM5-FT 防跳模块

AM5-FT 防跳模块是与 AM 系列微机保护装置配合,实现断路器防跳功能的模块。防跳模块分为 AC/DC110V 和 AC/DC220V 两种,订货时默认与工作电源一致(防跳模块不能在 DC48V 下使用,此时建议客户使用断路器自身的防跳功能)。防跳模块采用导轨安装方式,接线方式如图 1.1 所示。

防跳功能测试步骤如下:

- 1、在综保带防跳的前提下,手分一次、手合一次,若断路器可正常分合,则初步判断断路器没有带防跳:
- 2、待确认断路器没有带防跳后,手动合闸,然后做一次保护跳闸(且保护跳闸电流不撤除), 此时做一次手合,若断路器先合一次,再分闸,则代表防跳功能触发;

待确认断路器没有带防跳后,手动合闸,此时断路器合上,且手动合闸信号不撤除,此时短接手动分闸接点,断路器分闸,则代表防跳功能触发。




图 1.1 AM5-FT 防跳模块接线图



图 1.2 AM5-FT 主视图




图 1.3 AM5-FT 尺寸图

总部:安科瑞电气股份有限公司

地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号

电话: 0086-21-69158338 0086-21-69156052 0086-21-59156392

0086-21-69156971

传真: 0086-21-69158303

网址: www.acrel-electric.com

邮箱: ACREL008@vip.163.com

邮编: 201801

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司

地址: 江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话(传真): 0086-510-86179970

网址: www.jsacrel.com

邮箱: JY-ACREL001@vip.163.com

邮编: 214405